



## Provincia di Roma

ARCHIVIO GENERALE	
ANNOTAZIONE	
REGISTRO UNICO	
al N°	2543
del	20 SET. 1999

DIPARTIMENTO II - SERVIZIO N. 2

PROTOCOLLO GENERALE N. 99023297/944  
DEL

PROT. N.

2690/99

DEL

16 SET. 1999

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 250/99

**OGGETTO:** D. L.vo 152/99 - Stabilimento: Enghelard Italiana spa via di Salone 245 Roma -  
Autorizzazione n. 136/97 - Scarico di acque reflue domestiche -

*Il Dirigente del Servizio 2 "Tutela delle acque, risorse idriche" - Dipartimento Ambiente*

*vista* l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento dr.ssa \_\_\_\_\_ e dal  
responsabile dell'istruttoria dr. \_\_\_\_\_ secondo quanto previsto dalla L.241/90 ed in  
particolare dall'art. 3;

*visto* il decreto legislativo n. 152/99;

*vista* l'autorizzazione n. 136/97 rilasciata da questa Amm.ne alla Enghelard Italiana spa e in  
particolare l'obbligo del rispetto della previgente Tab. A allegata alla L.319/76;

*vista* la nota prot. 2301 del 28/6/99 del Presidio Multizonale di Prevenzione di Roma, pervenuta a  
questa Amm.ne in data 29/7/99 prot. 990019432 dalla quale si rileva che i risultati analitici delle  
acque di scarico provenienti dai servizi igienici e mensa dello stabilimento in oggetto, relativi agli atti  
della perizia n. 6327, dimostrano il superamento dei limiti della previgente Tab. A. della L. 319/76  
riguardo ai parametri: ph, BOD e COD;

*considerato* che il superamento sopra rilevato comporta la mancata osservanza delle disposizioni di  
legge e degli obblighi conseguenti alle prescrizioni stabilite nella suddetta autorizzazione n. 136/97;

*rilevato* che la violazione di cui al comma precedente determina l'applicazione della norma  
sanzionatoria prevista dall'art. 54 del D. L.vo 152/99;

*visto* l'art.51 comma 3 della L.142/90 come sostituito dall'art. 6 comma 2 lett.d) della L.127/97;

*visto* l'art.55 comma 5 della L.142/90 come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L.127/97;

### *diffida*

per quanto esposto in narrativa, ai sensi dell'art. 51 del D. L.vo 152/99, la Enghelard Italiana spa sita  
in via di Salone 245 nel Comune di Roma, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. ristabilire l'immediato rispetto per le acque di scarico dei limiti della Tab. A della L. 319/76 come  
previsto dall'art. 62 c. 12 del D. L.vo 152/99;

2. inviare, entro 10 gg. dal ricevimento della presente diffida, una dettagliata relazione da parte di tecnico abilitato, relativa a tutti gli interventi adottati per eliminare in modo definitivo l'irregolarità manifestatasi;
3. richiedere a sue spese al Presidio Multizonale di Prevenzione ASL RM/D via Saredo 52- Roma di effettuare, entro 10 gg dal ricevimento della presente diffida, analisi chimico-fisiche per i parametri: pH, BOD e COD dei reflui provenienti dai servizi igienici e mensa prelevati ai pozzetti fiscali dopo depuratore biologico e allo scarico finale;
4. inviare, entro 10 gg. dalla data del prelievo, i risultati analitici di cui al punto 3).

Si avverte che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni imposte con la presente diffida questa Amm.ne procederà alla revoca dell'autorizzazione n. 136/97 e all'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il Dirigente del Servizio

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE